

## **Boletín de Servicio - 5303 988 0005 (Borg Warner - 3K) Por VOLKSWAGEN**

Con el fin de garantizar el buen funcionamiento del turbo y evitar roturas anticipadas, es necesario sustituir el tubo de entrada de aceite (**ref WV 058145778**).

