

## BOLETÍN 2 BMW

### PRECAUCIONES EN LA INSTALACIÓN DE LOS TURBOCOMPRESORES

750431-5012S (Honeywell-Garrett)

731877-5009S (Honeywell-Garrett)

49135-05671 (Mitsubishi)

708366-5005S (Honeywell-Garrett)

[Land Rover con motor BMW]


762965-5017S (Honeywell-Garrett)

708366-5005S (Honeywell-Garrett)

### **Para motores BMW**

Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del turbocompresor y evitar roturas anticipadas se aconseja sustituir también el filtro

(Ref. BMW 11127799224)



\*Este Boletín es única y exclusivamente de título informativo, no nos hacemos responsables si las referencias y aplicaciones coinciden o no con la realidad.