

BOLETÍN 1 BMW

PRECAUCIONES EN LA INSTALACIÓN DE LOS TURBOCOMPRESORES

742730-5018S (Honeywell-Garrett)

725364-5021S (Honeywell-Garrett)

753392-5018S (Honeywell-Garrett)

712541-5005S (Honeywell-Garrett)


728989-5018S (Honeywell-Garrett)

750080-5018S (Honeywell-Garrett)

Para motores BMW

Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del turbocompresor y evitar roturas anticipadas se aconseja sustituir también el filtro

(Ref. BMW 11127799225)



*Este Boletín es única y exclusivamente de título informativo, no nos hacemos responsables si las referencias y aplicaciones coinciden o no con la realidad.