


## **Precauciones de instalación en turbocompresores 49173-07506 (Mitsubishi) 49173-07507 (Mitsubishi) para CITROËN, FORD, PEUGEOT**

Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del turbocompresor y evitar roturas anticipadas, también deben sustituir la bomba de succión de aceite (filtro) (código de Citroën / Peugeot 101 866).



\*Este boletín es única y exclusivamente de título informativo, no nos hacemos responsables si las referencias y aplicaciones coinciden o no con la realidad.