

Precauciones en la Instalación de los Turbocompresores PARA BMW

**742730-5018S (Honeywell-Garrett)
725364-5021S (Honeywell-Garrett)
753392-5018S (Honeywell-Garrett)
750080-5018S (Honeywell-Garrett)**

Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del turbocompresor y evitar roturas anticipadas se aconseja sustituir el tubo de engrase.

(Ref.BMW 11427785855)

