


**PRECAUCIONES EN LA INSTALACIÓN DE LOS TURBOCOMPRESORES**

**700447-5008S (Honeywell-Garrett)**

***Para motores BMW***

Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del turbocompresor y evitar roturas anticipadas se aconseja sustituir también el filtro

(Ref.BMW 11127791552)



\*Este Boletín es única y exclusivamente de título informativo, no nos hacemos responsables si las referencias y aplicaciones coinciden o no con la realidad.