

BOLETIN TECNICO: BMW-1

PRECAUCIONES EN LA INSTALACIÓN DE LOS TURBOCOMPRESORES

742730-5018S (Honeywell-Garrett)

725364-5021S (Honeywell-Garrett)

753392-5018S (Honeywell-Garrett)

712541-5005S (Honeywell-Garrett)


728989-5018S (Honeywell-Garrett)

750080-5018S (Honeywell-Garrett)

Para motores BMW

Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del turbocompresor y evitar roturas anticipadas se aconseja sustituir también el filtro

(Ref. BMW 11127799225)



*Este Boletín es única y exclusivamente de título informativo, no nos hacemos responsables si las referencias y aplicaciones coinciden o no con la realidad.

PRECAUCIONES EN LA INSTALACIÓN DE LOS TURBOCOMPRESORES

750431-5012S (Honeywell-Garrett)

731877-5009S (Honeywell-Garrett)

49135-05671 (Mitsubishi)

708366-5005S (Honeywell-Garrett)

[Land Rover con motor BMW]


762965-5017S (Honeywell-Garrett)

708366-5005S (Honeywell-Garrett)

Para motores BMW

Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del turbocompresor y evitar roturas anticipadas se aconseja sustituir también el filtro

(Ref. BMW 11127799224)



*Este Boletín es única y exclusivamente de título informativo, no nos hacemos responsables si las referencias y aplicaciones coinciden o no con la realidad.

BOLETIN TECNICO: BMW-3

PRECAUCIONES EN LA INSTALACIÓN DE LOS TURBOCOMPRESORES

454191-5015S (Honeywell-Garrett)


704361-5006S (Honeywell-Garrett)

710415-5003S (Honeywell-Garrett)

Para motores BMW

Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del turbocompresor y evitar roturas anticipadas se aconseja sustituir también el filtro

(Ref.BMW 11127793163)



*Este Boletín es única y exclusivamente de título informativo, no nos hacemos responsables si las referencias y aplicaciones coinciden o no con la realidad.

BOLETIN TECNICO: BMW-4


PRECAUCIONES EN LA INSTALACIÓN DE LOS TURBOCOMPRESORES

700447-5008S (Honeywell-Garrett)

Para motores BMW

Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del turbocompresor y evitar roturas anticipadas se aconseja sustituir también el filtro

(Ref.BMW 11127791552)



*Este Boletín es única y exclusivamente de título informativo, no nos hacemos responsables si las referencias y aplicaciones coinciden o no con la realidad.