

BOLETÍN 3 BMW

PRECAUCIONES EN LA INSTALACIÓN DE LOS TURBOCOMPRESORES

454191-5015S (Honeywell-Garrett)


704361-5006S (Honeywell-Garrett)

710415-5003S (Honeywell-Garrett)

Para motores BMW

Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del turbocompresor y evitar roturas anticipadas se aconseja sustituir también el filtro

(Ref.BMW 11127793163)



*Este Boletín es única y exclusivamente de título informativo, no nos hacemos responsables si las referencias y aplicaciones coinciden o no con la realidad.