

RENAULT K9K-700**PRECAUCIONES DE INSTALACION EN TURBOCOMPRESORES****54359880002****54359880000**

Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del turbocompresor y evitar roturas anticipadas se aconseja verificar y si es necesario cambiar los manguitos de aspiración, soplado y engrase del turbo.

Debido a la gran cantidad de suciedad que se queda acumulada en estos conductos, es necesaria la limpieza interior del cárter del motor y la substitución de los latiguillos de aceite.



Este es el aspecto que presentan normalmente los turbos viejos.

Puede observarse la gran cantidad de suciedad acumulada en el turbo.

*Este boletín es única y exclusivamente de título informativo, no nos hacemos responsables si las referencias y aplicaciones coinciden o no con la realidad.