

Boletín 24

Modelos: Vauxhall Astra/Motor Corsa

Z17DTH 2003- 49131-06007

Es estrictamente necesario que siga estas instrucciones antes de montar este turbo.

La acumulación de hollín y el desprendimiento de carbonilla procedente de la EGR, provoca daños en el aro de la geometría y en la turbina de escape.

El no reemplazar y verificar su limpieza antes del montaje del turbo provocara la avería del mismo.

